

IZVJEŠTAJ
O AKTUELNOJ SITUACIJI U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA
Za 3.4.2025. godine u 08⁰⁰ sati

Hidrometeorološki podaci (HMS Bukovčić Tuzla)

Temperatura: 8 °C
Vlažnost: 90 %
Pritisak: 984 hPa
Količina padavina: 0,6 l/m²

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 200,17 mm., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj ostao je ne promijenjen. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 86,36 m³/s.

Stanje vodostaja na rijekama Tuzlanskog kantona

Vodotok	Hidrološka stanica	Posljednji izmjereni vodostaj	Početak kontinuiranog obavještanja	Početak redovne odbrane od poplava	Trend
Jala	Simin Han (Tuzla)	57	120	190	↓
Jala	Modrac	173	196	296	↓
Spreča	Gračanica (Karanovac)	374	300	330	↑
Spreča	Živinice (Strašanj)	169	207	237	=
Spreča	Modrac	191,5	150	218	↓
Oskova	Živinice	39	136	186	↑
Gribaja	Kalesija	67	128	228	↓
Oskova	Živinice (Donja Višća)	110	170	200	↑
Gostelja	Živinice	121	150	220	↓
Turija	Turija	64	280	300	↓
Drinjača	Kladanj	71	100	160	↓
Tinja	Srebrenik	59	390	420	↓
Sokoluša	Gračanica	28,5	198	248	↓
Litva	Banovići	37	192	292	↓
Solina	Tuzla	55	165	215	↓
Lukavčić rijeka	Lukavac	23	98	148	↓

Stanje na cestama

Svi putni pravci na području Tuzlanskog kantona obavljaju se bez zastoja i smetnji.

02. Poplave (LP – 02)

Grad Gračanica

Usljed obilnih kišnih padavina na području grada Gračanica došlo je do izljevanja rijeke Spreče iz njenog korita. Poplavljeno je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta.

03. Požari (LP – 3)

Grad Živinice

PVJ – imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta (kokošinjac) u MZ Tupković. **04.**

Klizanje tla (LP – 4)

Grad Gračanica

Uposlenici službe za civilnu zaštitu grada Gračanica obišli su klizište u naselju Javor, MZ Gračanica te ustanovili da je klizište i dalje aktivno.

U toku dana prijavljeno je novo klizište u MZ Gornja Orahovica i tri odrona u MZ Piskavica, Škahovica i Malešići. Uposlenici Službe za civilnu zaštitu i gradske komisije za procjenu šteta će izaći na teren i utvrditi stanje.

Općina Sapna

Aktivirano jedno novo klizištena lokaciji MZ Sapna zaseok Mahala (u prekidu lokalni put za prilaz poljoprivrednom zemljištu) i reaktivirana dvaklizišta u MZ Žuje i Šarci (jedno u blizini stambenog objekta ali mu još ne prijete opasnost).

Općina Banovići

-Klizište 50 m² u MZ Banovići selo naselje Brezje na dijelu lokalne asvaltne saobraćajnice koja prolazi kroz navedeno naselje mjesto, isto je ugrozilo daljnu normalnu prohodnost na navedenoj saobraćajnici kao i lokalni bunar ispod klizišta,

-Klizište u MZ Grad II u ulici Alije Izetbegovića iznad stambenog objekta kojom prilikom je kliznulo oko 20 kubika zemlje i naslonilo na dio stambenog objekta sa gornje strane,

-Klizište u MZ Brezovača naselje Mrgan na pristupnom putu ispred porodične kuće, a isto bi moglo ugroziti lokalni put za navedeno naselje.

18. Elektro i vodovod (LP – 18)

U južnim dijelovima grada kao i naseljima Kerep, Međeđe, Zelinje i mjestima kojim se snadbijevanje pitkom vodom vrši sa izvorišta Domažić unazad tri dana voda je blago zamućena pa se iz Komunalca predlaže da se prije upotrebe prokuha. Voda je svakodnevno poslana na analize u Tuzlu i Doboj tako da se očekuju izvještaji o hemijskom i bakterijološkom stanju iste. Po dobijanju informacije građani će biti upoznati sa kvalitetom vode putem medija. Bez novih informacija.

Dežurni u KOC Tuzla

Demirović Nijaz