
IZVJEŠTAJ
O AKTUELNOJ SITUACIJI U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA
Za 19.5.2026. godine u 08⁰⁰ sati

Hidrometeorološki podaci (HMS Bukovčić Tuzla)

Temperatura: 12 °C
Vlažnost: 73 %
Pritisak: 982 hPa
Količina padavina: 0 l/m²

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,44 m.n.m. (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 6 cm. Ukupan ispust na brani Modrac je 3,20 m³/s.

Pozari

Grad Živinice

PVJ - imala je intervenciju na gašenje električne instalacije, koja je gorjela u porodičnoj kući MZ Dubrave Gornje.

Grad Tuzla

PVJ imala jednu intervenciju gašenja požara otpada (drvene građe,grede,daske...) u ulici Envera Šiljka MZ Mosnik.

04. Klizanje tla

Grad Srebrenik

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Klisura. Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od 26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenciji za vodno područje rijeke Save za hitno poduzimanje mjera uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom odmah, još uvijek nije sanirano.

Dostavljeno:

- FOC
- Sve SCZ na TK
- a/a

Dežurni u KOC Tuzla

Nijaz Demirović

